

## Уважаемые Партнеры!

Новинки в ассортименте вязкостных муфт LUZAR для а/м Mitsubishi, Nissan, Mercedes-Benz, Toyota, Suzuki

Отгрузки начались 04 июня 2024 года

**Муфта вязкост. для а/м Mitsubishi Pajero IV (06-) 3.2D (без крыльч.) (LMC 1132)**

фирменное наименование: **LMC 1132**

ОЕМ: 1320A033, 1320A010

для автомобилей Mitsubishi Pajero IV (06-) 3.2D

**Технические характеристики:**


Муфта без крыльчатки

Диаметр муфты 192 мм.

Вид эксплуатации – термический

Температура включения, °С – 75±5

Температура выключения, °С - 50±10



**Муфта вязкост. для а/м Nissan Patrol (Y61) (97-) 3.0D (без крыльч.) (с 2006 г.) (LMC 1461)**

фирменное наименование: **LMC 1461**

ОЕМ: 21082VS40A


для автомобилей Nissan Patrol (Y61) (97-) 3.0D

Муфта без крыльчатки

Вид эксплуатации – термический

Температура включения, °С – 75±5

Температура выключения, °С - 50±10



**Муфта вязкост. для а/м Toyota LC Prado 150 (09-)/Fortuner (15-) 2.7i (без крыльч.) (LMC 1927)**

фирменное наименование: **LMC 1927**

ОЕМ: 1621075100, 162100C010

для автомобилей Toyota LC Prado 150 (09-)/Fortuner (15-) 2.7i


Муфта без крыльчатки

Диаметр муфты 168 мм.

Вид эксплуатации – термический

Температура включения, °C – 80±5

Температура выключения, °C - 50±15



**Муфта вязкост. для а/м Toyota LC Prado 150 (09-)/Fortuner (15-) 2.8D (без крыльч.) (LMC 1928)**

фирменное наименование **LMC 1928**

ОЕМ: 1621011030, 162100E020, 162100E030, 1621011010

для автомобилей Toyota LC Prado 150 (09-)/Fortuner (15-) 2.8D


Муфта без крыльчатки

Диаметр муфты 168 мм.

Вид эксплуатации – термический

Температура включения, °C – 80±5

Температура выключения, °C - 50±15



**Муфта вязкост. для а/м Toyota Land Cruiser 200 (07-)/Lexus LX (07-) 4.6i/5.7i (без крыл.) (LMC 1946)**

фирменное наименование **LMC 1946**

ОЕМ: 1621038070, 1621038071

для автомобилей Toyota Land Cruiser 200 (07-)/Lexus LX (07-) 4.6i/5.7i


Муфта без крыльчатки

Диаметр муфты 188 мм.

Вид эксплуатации – термический

Температура включения, °C – 80±5

Температура выключения, °C - 50±15



**Муфта вязкост. для а/м Toyota LC Prado 150 (09-)/Hillux (05-) 2.5D/3.0D (без крыльч.) (LMC 1970)**

фирменное наименование **LMC 1970**

ОЕМ: 1621030010, 1621030011, 1621030030, 1621030020, 1621030031, 162100L011, 162100L010

для автомобилей Toyota LC Prado 150 (09-)/Hillux (05-) 2.5D/3.0D


Муфта без крыльчатки

Диаметр муфты 168 мм.

Вид эксплуатации – термический

Температура включения, °C – 80±10

Температура выключения, °C - 50±15



**Муфта вязкост. для а/м Toyota Land Cruiser Prado 150 (09-) 4.0i (без крыльч.) (LMC 1980)**

фирменное наименование **LMC 1980**

ОЕМ: 1621031030, 1621031040

для автомобилей Toyota Land Cruiser Prado 150 (09-) 4.0i


Муфта без крыльчатки

Диаметр муфты 168 мм.

Вид эксплуатации – термический

Температура включения, °C – 80±10

Температура выключения, °C - 50±15



**Муфта вязкост. для а/м Suzuki Jimny II (98-) 1.3i (без крыльч.) (LMC 2401)**

фирменное наименование **LMC 2401**

ОЕМ: 17120-81A00, 17120-81A00-000

для автомобилей Suzuki Jimny II (98-) 1.3i


Муфта без крыльчатки

Диаметр муфты 113,5 мм.

Вид эксплуатации – термический

Температура включения, °C – 80±10

Температура выключения, °C - 50±15



**Прайс-лист на новые муфты вязкостные LUZAR:**

№	Наименование	Фирм. код (артикул)	Номер OEM	Мин. тара	Розн.
1	Муфта вязкост. для а/м Mitsubishi Pajero IV (06-) 3.2D (без крыльч.) (LMC 1132)	LMC 1132	1320A033, 1320A010	8	9 040
2	Муфта вязкост. для а/м Nissan Patrol (Y61) (97-) 3.0D (без крыльч.) (с 2006 г.) (LMC 1461)	LMC 1461	21082VS40A	8	9 100
3	Муфта вязкост. для а/м Toyota LC Prado 150 (09-)/Fortuner (15-) 2.7i (без крыльч.) (LMC 1927)	LMC 1927	1621075100, 162100C010	8	7 340
4	Муфта вязкост. для а/м Toyota LC Prado 150 (09-)/Fortuner (15-) 2.8D (без крыльч.) (LMC 1928)	LMC 1928	1621011030, 162100E020, 162100E030, 1621011010	8	9 170
5	Муфта вязкост. для а/м Toyota Land Cruiser 200 (07-)/Lexus LX (07-) 4.6i/5.7i (без крыл.) (LMC 1946)	LMC 1946	1621038070, 1621038071	8	13 700
6	Муфта вязкост. для а/м Toyota LC Prado 150 (09-)/Hillux (05-) 2.5D/3.0D (без крыльч.) (LMC 1970)	LMC 1970	1621030010, 1621030011, 1621030030, 1621030020, 162100L011, 162100L010	8	7 210
7	Муфта вязкост. для а/м Toyota Land Cruiser Prado 150 (09-) 4.0i (без крыльч.) (LMC 1980)	LMC 1980	1621031030, 1621031040	8	7 860
8	Муфта вязкост. для а/м Suzuki Jimny II (98-) 1.3i (без крыльч.) (LMC 2401)	LMC 2401	17120-81A00, 17120-81A00-000	8	4 490

С уважением,  
отдел маркетинга LUZAR  
05 июня 2024 г.