

Уважаемые Партнеры!

Представляем Вам новинку в ассортименте LUZAR – осушитель для системы кондиционирования!

В радиаторах кондиционера, в которых ресивер-осушитель интегрирован в конденсор, в связи с невозможностью его демонтажа, производится замена только осушителя. Осушитель состоит из емкости, обычно это тканевый пакет, заполненный гранулами адсорбента, может комплектоваться фильтрующим элементом, крышкой с прокладками, а также направляющим каркасом. Осушитель выполняет две основные функции: удаляет образовавшуюся влагу в системе кондиционирования и фильтрует хладагент от мелких твердых примесей, образовавшихся в результате износа компрессора.

Осушитель требует замены при любом ремонте связанным с разгерметизацией системы кондиционирования. Если пришедший в негодность осушитель не заменить, это приведет к выходу из строя другие, более дорогостоящие компоненты системы кондиционирования, в том числе компрессор кондиционера. При замене компрессора кондиционера, замена осушителя обязательна!



На фото радиатор кондиционера LUZAR LRAC 1980 с интегрированным ресивером-осушителем и осушитель с фильтром сеткой и крышкой с прокладками


Первый осушитель в ассортименте LUZAR для широкой линейки автомобилей Toyota/Lexus/Suzuki доступен для заказа с 09.08.2021

Осушитель канд. для а/м Toyota/Lexus/Suzuki (с фильтром-сеткой и крышкой с прокладками)

ОЕМ: 88474-17010, 88474-47010, 9533958J10, 9533965D00, 9533954G00, 9533958J00, 8847408030, 8847422010

фирменное наименование: LCD 1901

для автомобилей: Toyota/Lexus/Suzuki



Прайс-лист на новые продукты LUZAR:

№	Наименование	Фирм. код (артикул)	Номер OEM	Мин. тара	Розн.
1	Осушитель конд. для а/м Toyota/Lexus/Suzuki (с фильтром-сеткой и крышкой с прокладками)	LCD 1901	88474-17010, 88474-47010, 9533958J10, 9533965D00, 9533954G00, 9533958J00, 8847408030, 8847422010	100	785

С уважением,
отдел маркетинга LUZAR
09 августа 2021 г.