

### Уважаемые Партнеры!

Расширяется ассортимент ресиверов-осушителей и осушителей (фильтров десикантов) LUZAR для системы кондиционирования!  
 На складе с 21 марта 2022г.

Ресивер-осушитель состоит из алюминиевого корпуса заполненного гранулами адсорбента, фильтрующего элемента, а также впускного и выпускного патрубков. Ресивер-осушитель выполняет три основные функции: удаляет образовавшуюся влагу в системе кондиционирования, фильтрует хладагент от мелких твердых примесей, образовавшихся в результате износа компрессора, обеспечивает плавное движение и выравнивание давления хладагента в контуре. В радиаторах кондиционера, в которых ресивер-осушитель интегрирован в конденсор, в связи с невозможностью его демонтажа, производится замена только осушителя.

Ресивер-осушитель требует замены при любом ремонте связанным с разгерметизацией системы кондиционирования. Если пришедший в негодность ресивер-осушитель не заменить, это приведет к выходу из строя другие, более дорогостоящие компоненты системы кондиционирования, в том числе компрессор кондиционера. При замене компрессора кондиционера, замена ресивера-осушителя обязательна!














Ресивер-осушитель канд. для а/м Лада 2190 Гранта (10-)/2170-72 Приора (07-) (тип Halla)













ОЕМ: F728SC8AA01, 21703-1300008-00, 2190-8112010, 28351-5PA0A;

фирменное наименование: LCR 0127

для автомобилей: Лада 2190 Гранта (10-)/2170-72 Приора (07-)



<p>Ресивер-осушитель конд. для а/м Hyundai Tucson (04-)/Kia Sportage II (04-)</p> <p>ОЕМ: 97801-2E000;</p> <p>фирменное наименование: LCR 0806</p> <p>для автомобилей: Hyundai Tucson (04-)/Kia Sportage II (04-)</p>		
<p>Ресивер-осушитель конд. для а/м Mitsubishi Lancer IX (03-)</p> <p>ОЕМ: MR500065;</p> <p>фирменное наименование: LCR 1100</p> <p>для автомобилей: Mitsubishi Lancer IX (03-)</p>		
<p>Ресивер-осушитель конд. для а/м Mitsubishi Pajero Sport (98-)</p> <p>ОЕМ: MR175422, MR315071, MR918516, 30811998, 30882921, 30621525, 30612501, 30899717;</p> <p>фирменное наименование: LCR 1101</p> <p>для автомобилей: Mitsubishi Pajero Sport (98-)</p>		
<p>Ресивер-осушитель конд. для а/м Mitsubishi Lancer X (07-)/Outlander XL (07-)</p> <p>ОЕМ: 7815A285, 5001875483, 73412-FE000, 6455FK, 80351SJD003, 92131BV00A, 92131-2Y920, 92131-BV000, 921312Y960;</p> <p>фирменное наименование: LCR 1162</p> <p>для автомобилей: Mitsubishi Lancer X (07-)/Outlander XL (07-)</p>		
<p>Ресивер-осушитель конд. для а/м Nissan Almera N16 (00-)/X-Trail T31 (07-)</p> <p>ОЕМ: 92131-4M420, 92131-AU420, 92131-BM405, 921316M010, 92131BM40A, 92131BM40B;</p> <p>фирменное наименование: LCR 1402</p> <p>для автомобилей: Nissan Almera N16 (00-)/X-Trail T31 (07-)</p>		

<p>Ресивер-осушитель конд. для а/м Nissan Qashqai (06-) 1.6/2.0i</p> <p>ОЕМ: 92131JD20A;</p> <p>фирменное наименование: LCR 1421</p> <p>для автомобилей: Nissan Qashqai (06-) 1.6/2.0i</p>		
<p>Ресивер-осушитель конд. для а/м Mercedes-Benz Sprinter (06-)/VW Crafter (06-)</p> <p>ОЕМ: 9068350047, A9068350047, 2E1.820.193 A;</p> <p>фирменное наименование: LCR 1502</p> <p>для автомобилей: Mercedes-Benz Sprinter (06-)/VW Crafter (06-)</p>		
<p>Ресивер-осушитель конд. для а/м VW Passat (B5) (00-)/Skoda Superb (01-)</p> <p>ОЕМ: 3U0820193, 3B0820189, 3B0820191, 3B0820193, 8E0820193C, 8E0820193R;</p> <p>фирменное наименование: LCR 1806</p> <p>для автомобилей: VW Passat (B5) (00-)/Skoda Superb (01-)</p>		
<p>Осушитель конд. для а/м Лада 2170 Приора/Калина (04-) (тип Panasonic) (с фильт. сетк.)</p> <p>ОЕМ: 2172-1300008, 2170-8112010;</p> <p>Фирменное наименование: LCD 0118</p> <p>для автомобилей: Лада 2170 Приора/Калина (04-)</p>		
<p>Осушитель конд. для а/м Opel Astra H (04-)</p> <p>ОЕМ: 13148307, 1618308;</p> <p>Фирменное наименование: LCD 2104</p> <p>для автомобилей: Opel Astra H (04-)</p>		
<p>Осушитель конд. для а/м Chevrolet Cruze/Astra J (09-) (с фильт.-сетк. и крышк. с прокл.)</p> <p>ОЕМ: 13277638, 1618654;</p> <p>Фирменное наименование: LCD 0505</p> <p>для автомобилей: Chevrolet Cruze/Astra J (09-)</p>		

**Прайс-лист на новые продукты LUZAR:**

№	Наименование	Фирм. код (артикул)	Номер OEM	Мин. тара	Розн.
1	Ресивер-осушитель конд. для а/м Лада 2190 Гранта (10-)/2170-72 Приора (07-) (тип Halla) (LCR 0127)	LCR 0127	F728SC8AA01, 21703-1300008-00, 2190-8112010, 28351-5PA0A;	25	1865
2	Ресивер-осушитель конд. для а/м Hyundai Tucson (04-)/Kia Sportage II (04-) (LCR 0806)	LCR 0806	97801-2E000;	25	2420
3	Ресивер-осушитель конд. для а/м Mitsubishi Lancer IX (03-) (LCR 1100)	LCR 1100	MR500065;	20	1650
4	Ресивер-осушитель конд. для а/м Mitsubishi Pajero Sport (98-) (LCR 1101)	LCR 1101	MR175422, MR315071, MR918516, 30811998, 30882921, 30621525, 30612501, 30899717;	25	1770
5	Ресивер-осушитель конд. для а/м Mitsubishi Lancer X (07-)/Outlander XL (07-) (LCR 1162)	LCR 1162	7815A285, 5001875483, 73412-FE000, 6455FK, 80351SJD003, 92131BV00A, 92131-2Y920, 92131-BV000, 921312Y960;	25	1705
6	Ресивер-осушитель конд. для а/м Nissan Almera N16 (00-)/X-Trail T31 (07-) (LCR 1402)	LCR 1402	92131-4M420, 92131-AU420, 92131-BM405, 921316M010, 92131BM40A, 92131BM40B;	25	1920
7	Ресивер-осушитель конд. для а/м Nissan Qashqai (06-) 2.0i (LCR 1421)	LCR 1421	92131JD20A;	20	3250
8	Ресивер-осушитель конд. для а/м Mercedes-Benz Sprinter (06-)/VW Crafter (06-) (LCR 1502)	LCR 1502	9068350047, A9068350047, 2E1.820.193 A;	20	1 900
9	Ресивер-осушитель конд. для а/м VW Passat (B5) (00-)/Skoda Superb (01-) (LCR 1806)	LCR 1806	3U0820193, 3B0820189, 3B0820191, 3B0820193, 8E0820193C, 8E0820193R;	20	2110
10	Осушитель конд. для а/м Лада 2170 Приора/Калина (04-) (тип Panasonic) (с филт. сетк.) (LCD 0118)	LCD 0118	2172-1300008, 2170-8112010;	100	780
11	Осушитель конд. для а/м Opel Astra H (04-) (LCD 2104)	LCD 2104	13148307, 1618308;	100	1815
12	Осушитель конд. для а/м Chevrolet Cruze/Astra J (09-) (с филт.-сетк. и крышк. с прокл.) (LCD 0505)	LCD 0505	13277638, 1618654;	100	2620

С уважением,  
отдел маркетинга LUZAR  
23 марта 2022 г.