

### Уважаемые Партнеры!

Расширяется ассортимент осушителей (фильтров десикантов) LUZAR для системы кондиционирования!  
 На складе с 06 сентября 2022г.

Ресивер-осушитель состоит из алюминиевого корпуса заполненного гранулами адсорбента, фильтрующего элемента, а также впускного и выпускного патрубков. Ресивер-осушитель выполняет три основные функции: удаляет образовавшуюся влагу в системе кондиционирования, фильтрует хладагент от мелких твердых примесей, образовавшихся в результате износа компрессора, обеспечивает плавное движение и выравнивание давление хладагента в контуре. В радиаторах кондиционера, в которых ресивер-осушитель интегрирован в конденсор, в связи с невозможностью его демонтажа, производится замена только осушителя.

Ресивер-осушитель требует замены при любом ремонте связанным с разгерметизацией системы кондиционирования. Если пришедший в негодность ресивер-осушитель не заменить, это приведет к выходу из строя другие, более дорогостоящие компоненты системы кондиционирования, в том числе компрессор кондиционера. При замене компрессора кондиционера, замена ресивера-осушителя обязательна!









Осушитель конд. для а/м Hyundai Solaris (10-)/Kia Rio (05-)

ОЕМ: 9780217000, 978022H000, 97133-2H500, 97133-2L000,  
 97802-25000, 978023L000, 97853-2F100, 971332L000AT,  
 978532D000;

Фирменное наименование: LCD 0801

для автомобилей: Hyundai Solaris (10-)/Kia Rio (05-)



<p>Осушитель конд. для а/м Mercedes-Benz Vito/Viano (W639) (03-)/VW Passat (B6) (05-)</p> <p>ОЕМ: A6398350547, 3C0898191, 3C0898191A, 6398350547;</p> <p>Фирменное наименование: LCD 1503</p> <p>для автомобилей: Mercedes-Benz Vito/Viano (W639) (03-)/VW Passat (B6) (05-)</p>		
<p>Осушитель конд. для а/м Audi Q7 (06-)/VW Touareg (02-)</p> <p>ОЕМ: 95557314301, 95557314300, 7L0898151A, 7L0898191, 7L0898191A;</p> <p>Фирменное наименование: LCD 1806</p> <p>для автомобилей: Audi Q7 (06-)/VW Touareg (02-)</p>		
<p>Осушитель конд. для а/м BMW 5 (F10) (10-)/X5 (E70) (07-)</p> <p>ОЕМ: 64509237857, A4518350147, 4518350447, 4518350147, 64506935921, 64539127927, 64539202688, 9127927, 81619106039;</p> <p>Фирменное наименование: LCD 2605</p> <p>для автомобилей: BMW 5 (F10) (10-)/X5 (E70) (07-)</p>		

**Прайс-лист на новые продукты LUZAR:**

№	Наименование	Фирм. код (артикул)	Номер OEM	Мин. тара	Розн.
1	Осушитель конд. для а/м Hyundai Solaris (10-)/Kia Rio (05-) (LCD 0801)	LCD 0801	9780217000, 978022H000, 97133-2H500, 97133-2L000, 97802-25000, 978023L000, 97853-2F100, 971332L000AT, 978532D000;	100	580
2	Осушитель конд. для а/м Mercedes-Benz Vito/Viano (W639) (03-)/VW Passat (B6) (05-) (LCD 1503)	LCD 1503	A6398350547, 3C0898191, 3C0898191A, 6398350547;	100	1340
3	Осушитель конд. для а/м Audi Q7 (06-)/VW Touareg (02-) (LCD 1806)	LCD 1806	95557314301, 95557314300, 7L0898151A, 7L0898191, 7L0898191A;	100	1805
4	Осушитель конд. для а/м BMW 5 (F10) (10-)/X5 (E70) (07-) (LCD 2605)	LCD 2605	64509237857, A4518350147, 4518350447, 4518350147, 64506935921, 64539127927, 64539202688, 9127927, 81619106039;	100	2215

С уважением,  
отдел маркетинга LUZAR  
06 сентября 2022 г.