


**Техническая справка по отличиям в конструкции радиаторов LUZAR для автомобилей
Hyundai Tucson(04-) / Kia Sportage (04-) с моторами 2.0i /2.7i.**

1. [Радиатор охлаждения Tucson/Sportage \(04-\) АТ \(тип Halla\) \(код Luzar: LRc 0885\)](#)
2. [Радиатор охлаждения Tucson/Sportage \(04-\) АТ \(тип Doowon\) \(код Luzar: LRc 08188\)](#)
3. [Радиатор охлаждения Tucson/Sportage \(04-\) МТ \(тип Halla\) \(код Luzar: LRc 0886\)](#)
4. [Радиатор охлаждения Tucson/Sportage \(04-\) МТ \(тип Doowon\) \(код Luzar: LRc 0888\)](#)
5. [Радиатор охлаждения Tucson/Sportage \(04-\) А Т \(тип Dowoon\) \(код Luzar: LRc KISr04380\)](#)

Радиатор охлаждения Tucson/Sportage (04-) AT (тип Halla) (код Luzar: LRc 0885)



ОЕМ: 25310-0Z850, 25310-0Z870, 25310-2E450, 25310-2E870, 25310-2E850

Применяемость для а/м: Hyundai Tucson I (04-), Kia Sportage II (04-)


Трансмиссия: AT

Для справки: для автомобилей Hyundai Tucson/Kia Sportage (04-) применяется два вида радиаторов охлаждения: тип «Halla» и тип «Doowon»

Особенности конструкции:

1. Бачок имеет гладкую поверхность (в отличие от радиаторов типа «Doowon»)
2. Скобы под радиатор кондиционера узкие
3. Скобы под вентилятор большего размера в сравнении с радиаторами типа «Doowon»
4. Трубка выходит вперед к маслоохладителю

Радиатор охлаждения Tucson/Sportage (04-) 2.0i/2.7i АТ (тип Doowon) (код Luzar: LRc 08188)



ОЕМ: 25310-2E820, 25310-2E821, 25310-2E800, 25310-2E801

Применяемость для а/м: Hyundai Tucson I (04-), Kia Sportage II (04-)

Трансмиссия: АТ

Для справки: для автомобилей Hyundai Tucson/Kia Sportage (04-) применяется два вида радиаторов охлаждения: тип «Halla» и тип «Doowon»

Особенности конструкции:

1. Бачок имеет ребристую поверхность (в отличие от радиаторов типа «Halla»)
2. Скобы под радиатор кондиционера широкие
3. Скобы под вентилятор меньше, чем у радиаторов типа «Halla»
4. Трубка выходит вперед к маслоохладителю

Радиатор охлаждения Tucson/Sportage (04-) MT (тип Halla) (код Luzar: LRc 0886)



ОЕМ: 25310-2E150, 25310-2E170, 25310-0Z150, 25310-0Z170

Применяемость для а/м: Hyundai Tucson I (04-), Kia Sportage II (04-)


Трансмиссия: МТ

Для справки: для автомобилей Hyundai Tucson/Kia Sportage (04-) применяется два вида радиаторов охлаждения: тип «Halla» и тип «Doowon»

Особенности конструкции:

1. Бачок имеет гладкую поверхность (в отличие от радиаторов типа «Doowon»)
2. Скобы под радиатор кондиционера узкие
3. Скобы под вентилятор большего размера в сравнении с радиаторами типа «Doowon»

Радиатор охлаждения Tucson/ Sportage (04-) 2.0i MT (тип Doowon) (код Luzar: LRc 0888)



ОЕМ: 25310-2E101, 25310-2E121, 25310-2E100

Применяемость для а/м: Hyundai Tucson I (04-), Kia Sportage II (04-)


Трансмиссия: МТ

Для справки: для автомобилей Hyundai Tucson/Kia Sportage (04-) применяется два вида радиаторов охлаждения: тип «Halla» и тип «Doowon»

Особенности конструкции:

1. Бачок имеет ребристую поверхность (в отличие от радиаторов типа «Halla»)
2. Скобы под радиатор кондиционера широкие
3. Скобы под вентилятор меньше, чем у радиаторов типа «Halla»

Радиатор охлаждения Tucson/Sportage (04-) AT (тип Dowoon) (код Luzar: LRc K1St04380)



ОЕМ: 25310-2E400, 25310-2E401

Применяемость для а/м: Hyundai Tucson I (04-), Kia Sportage II (04-)

Трансмиссия: АТ

Для справки: для автомобилей Hyundai Tucson/Kia Sportage (04-) применяется два вида радиаторов охлаждения: тип «Halla» и тип «Doowon»

Особенности конструкции:

1. Бачок имеет ребристую поверхность (в отличие от радиаторов типа «Halla»)
2. Скобы под радиатор кондиционера широкие
3. Скобы под вентилятор меньше, чем у радиаторов типа «Halla»
4. Трубки повернуты в сторону двигателя