



## Уважаемые Партнеры!

Новинки в ассортименте вязкостных муфт LUZAR для а/м Mitsubishi/Land Rover

Отгрузки начались 19 октября 2024 года

<p><b>Муфта вязкост. для а/м Mitsubishi Pajero Sport I (98-)/L200 (96-) 2.5D (без крыльч.) (LMC 1167)</b></p> <p>фирменное наименование: <b>LMC 1167</b></p> <p>ОЕМ: MD331638; MD331586</p> <p>для автомобилей Mitsubishi Pajero Sport K90 (98-)/L200 (96-) 2.5d</p> <p><b>Технические характеристики:</b> Муфта без крыльчатки Диаметр муфты 164 мм. Вид эксплуатации – термический Температура включения, °С – 75 Температура выключения, °С – 50</p>		
<p><b>Муфта вязкост. для а/м Mitsubishi Pajero Sport I (98-) 3.0i (без крыльч.) (LMC 1168)</b></p> <p>фирменное наименование: <b>LMC 1168</b></p> <p>ОЕМ: MD335271</p> <p>для автомобилей Mitsubishi Pajero Sport K90 (98-)/Pajero II (90-) 3.0i</p> <p><b>Технические характеристики:</b> Муфта без крыльчатки Диаметр муфты 170 мм. Вид эксплуатации – термический Температура включения, °С – 75 Температура выключения, °С – 50</p>		

**Муфта вязкост. для а/м Land Rover Discovery III (04)/Discovery IV (09-) 2.7D (с крыльч.) (LVC 1027)**

фирменное наименование: **LVC 1027**

OEM: PGG500370;LR025965;PGG500270


для автомобилей Land Rover Discovery III (04-)/Discovery IV (09-)/Range Rover Sport I (05-) 2.7d

**Технические характеристики:**

Муфта в сборе с крыльчаткой

Диаметр крыльчатки, мм – 500

Вид эксплуатации – электронное управление



**Муфта вязкост. для а/м Land Rover Discovery IV (09-)/RR Sport I (05-) 3.0D (с крыльч.) (LVC 1030)**

фирменное наименование: **LVC 1030**

OEM:LR013695;LR023392;LR021990;AH328C617AC;AH328C617AE


для автомобилей Land Rover Discovery IV (09-)/ Range Rover Sport I (05-) 3.0d

**Технические характеристики:**

Муфта в сборе с крыльчаткой

Диаметр крыльчатки, мм – 500

Вид эксплуатации – электронное управление



Прайс-лист на новые муфты LUZAR:

№	Наименование	Фирм. код (артикул)	Номер OEM	Мин. тара	Розн.
1	Муфта вязкост. для а/м Mitsubishi Pajero Sport I (98-)/L200 (96-) 2.5D (без крыльч.) (LMC 1167)	LMC 1167	1757881; 1520308; 1471155; 1453967	8	6 810
2	Муфта вязкост. для а/м Mitsubishi Pajero Sport I (98-) 3.0i (без крыльч.) (LMC 1168)	LMC 1168	MD335271	8	5 990
3	Муфта вязкост. для а/м Land Rover Discovery III (04)/Discovery IV (09-) 2.7D (с крыльч.) (LVC 1027)	LVC 1027	PGG500370,LR025965,PGG500270	3	27 750
4	Муфта вязкост. для а/м Land Rover Discovery IV (09-)/RR Sport I (05-) 3.0D (с крыльч.) (LVC 1030)	LVC 1030	LR013695,LR023392,LR021990, AH328C617AC,AH328C617AE	3	33 680

С уважением,  
отдел маркетинга LUZAR  
21 октября 2024 г.