

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.luzar.ru

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



**Уважаемые Партнеры!**

Расширяется ассортимент радиаторов кондиционера LUZAR

На складе с 7 июня 2023г.

<p><b>Радиатор кондиц. для а/м Land Rover Discovery IV (09-) 3.0D</b></p> <p>OEM: JRB500250, JRB500270, LR015556, LR018405;</p> <p>фирменное наименование: <b>LRAC 1030</b></p> <p>для автомобилей: <b>Land Rover Discovery IV (09-) 3.0D</b></p> <p><b>Технические характеристики:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Радиатор кондиционера с ресивером осушителем</li><li>2) Размер сердцевины 598*468*16</li><li>3) Алюминиевая трубчато-ленточная конструкция</li></ol>		
<p><b>Радиатор кондиц. для а/м Lexus GS (11-) 2.5i/3.5i</b></p> <p>OEM: 88460-30B40;</p> <p>фирменное наименование: <b>LRAC 1935</b></p> <p>для автомобилей: <b>Lexus GS (11-) 2.5i/3.5i</b></p> <p><b>Технические характеристики:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Радиатор кондиционера</li><li>2) Размер сердцевины 645*398*16</li><li>3) Алюминиевая трубчато-ленточная конструкция</li></ol>		

**Прайс-лист на новые продукты LUZAR:**

№	Наименование	Фирм. код (артикул)	Номер OEM	Мин. тара	Розн.
1	Радиатор кондиц. для а/м Land Rover Discovery IV (09-) 3.0D (LRAC 1030)	LRAC 1030	JRB500250, JRB500270, LR015556, LR018405;	3	9 960
2	Радиатор кондиц. для а/м Lexus GS (11-) 2.5i/3.5i (LRAC 1935)	LRAC 1935	88460-30B40;	3	13 270

С уважением,  
отдел маркетинга LUZAR  
7 июня 2023г.