

Уважаемые Партнеры!

Представляем Вам расширение товарной группы муфты компрессора кондиционера – **Муфты компрессора кондиционера постоянного вращения!**

Муфта компрессора кондиционера постоянного вращения является частью компрессора кондиционера, это связующий элемент между приводным ремнем двигателя и механизмом компрессора.




Устройство муфты компрессора кондиционера постоянного вращения

Муфта состоит из двух основных частей:

- Срывная пластина
- Шкив с подшипником


В зависимости от конструкции может комплектоваться демпферами, стопорными кольцами и крепежным комплектом.




Принцип работы

Муфта компрессора кондиционера постоянного вращения соединена непосредственно с валом компрессора кондиционера и передает крутящий момент всегда, когда двигатель запущен, в независимости от того включена система кондиционирования в салоне автомобиля или нет. Срывная пластина в конструкции муфты служит предохранителем, при наступлении аварийной ситуации в системе кондиционирования механизм срывной муфты разрушается, после чего шкив муфты начинает крутиться в холостую, обезопасив тем самым компоненты системы привода от выхода из строя.

МУФТА В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ



МУФТА СОРВАНА



Причины выхода из строя и их признаки

- Выход из строя срывной пластины (срыв пластины)

При неисправности шкив крутится в холостую, компрессор кондиционера не работает.

- Износ ручейков шкива либо разрушение подшипника

Проскальзывание ремня на шкиве, шум и люфт подшипника, вплоть до его заклинивания.




Индивидуальные характеристики товарной группы

Товарная группа представлена в двух вариациях:

- Муфта компрессора кондиционера в сборе - LCC
- Пластина срывная муфты компрессора кондиционера (отдельно) – LCH

Муфта компрессора кондиционера в сборе для автомобилей Skoda Octavia A5 (04-) (тип Denso)

Пластина срывная муфты компрессора кондиционера для автомобилей Skoda Octavia A5 (04-) (тип Denso)




Артикул: **LCC 1801** ★

Характеристики

Тип шкива: 6PK
Диаметр шкива: 110
Ограничение производителя: Denso
Ид.№ компрессора: 75BU7C
Совместимость с компрессорами LUZAR: Несовместим

ОЕМ-номера

1K0820697K	1K0820697T	1K0820808A
1K0820803F	1K0820803P	1K0820809B



Артикул: **LCH 1801** ★

Характеристики


Ограничение производителя: Denso
Ид.№ компрессора: 75BU7C
Совместимость с компрессорами LUZAR: Несовместим

ОЕМ-номера

1K0820595X	1K0820597T	1K0820808A
1K0820803F	1K0820803P	1K0820809B
1K0820805E	1K0820809P	1K0820809H

Муфты и пластины зачастую не имеют своих уникальных OEM номеров и подбираются по OEM номеру компрессора кондиционера. Предназначены для оригинальных компрессоров кондиционера, несовместимы с компрессорами LUZAR.

16 новинок в ассортименте LUZAR уже готовы к отгрузке:

<p>Муфта компрессора кондиц. в сборе для а/м KIA Ceed (12-)/Cerato III (13-) 1.6i</p> <p>ОЕМ: 97644-3R000, 97643-A5500;</p> <p>фирменное наименование: LCC 0801</p> <p>для автомобилей: KIA Ceed (12-)/Cerato III (13-) 1.6i</p> <p>Технические характеристики: Тип шкива: 6PK Диаметр шкива: 124 мм. Ограничение производителя: HALLA (HCC) Ид.№ компрессора: VS14 Совместимость с компрессорами LUZAR: Несовместим</p>		
---	--	---

Муфта компрессора кондиц. в сборе для а/м Kia Sorento II (12-) 2.4i (после рестайл.)

ОЕМ: 976441R100, 976433T000;

фирменное наименование: **LCC 0802**

для автомобилей: Kia Sorento II (12-) 2.4i (после рестайл.)

Технические характеристики:


Тип шкива: 6PK

Диаметр шкива: 119 мм.

Ограничение производителя: Doowon

Ид.№ компрессора: DVE18N

Совместимость с компрессорами LUZAR: Несовместим



Муфта компрессора кондиц. в сборе для а/м KIA Optima (10-) 2.0i/2.4i

ОЕМ: 97644-3R000, 97643-3R000;

фирменное наименование: **LCC 0803**

для автомобилей: KIA Optima (10-) 2.0i/2.4i

Технические характеристики:


Тип шкива: 6PK

Диаметр шкива: 114 мм.

Ограничение производителя: HALLA (HCC)

Ид.№ компрессора: VS16

Совместимость с компрессорами LUZAR: Несовместим



Муфта компрессора кондиц. в сборе для а/м Renault Megane III (08-)

ОЕМ: 8200939386;

фирменное наименование: **LCC 0901**

для автомобилей: Renault Megane III (08-)

Технические характеристики:


Тип шкива: 6PK

Диаметр шкива: 125 мм.

Ограничение производителя: Denso

Ид.№ компрессора: 6SEL14C

Совместимость с компрессорами LUZAR: Несовместим



Муфта компрессора кондиц. в сборе для а/м Skoda Octavia A5 (04-) (тип Denso)

ОЕМ: 1K0820859SX, 1K0820859T, 1K0820808A, 1K0820803F;

фирменное наименование: **LCC 1801**

для автомобилей: Skoda Octavia A5 (04-) (тип Denso)

Технические характеристики:


Тип шкива: 6PK

Диаметр шкива: 110 мм.

Ограничение производителя: Denso

Ид.№ компрессора: 7SEU17C

Совместимость с компрессорами LUZAR: Несовместим



Муфта компрессора кондиц. в сборе для а/м Skoda Octavia A5 (04-) (тип Zexel/Valeo)

ОЕМ: 1K0820803H, 1K0820803N, 1K0820803L;

фирменное наименование: **LCC 1804**

для автомобилей: Skoda Octavia A5 (04-) (тип Zexel/Valeo)

Технические характеристики:


Тип шкива: 6PK

Диаметр шкива: 110 мм.

Ограничение производителя: Valeo

Ид.№ компрессора: DCS-17E

Совместимость с компрессорами LUZAR: Несовместим



Муфта компрессора кондиц. в сборе для а/м Toyota Camry (06-)/RAV 4 (06-) 2.4i

ОЕМ: 88310-33250, 88310-42270;

фирменное наименование: **LCC 1901**

для автомобилей: Toyota Camry (06-)/RAV 4 (06-) 2.4i

Технические характеристики:


Тип шкива: 7PK

Диаметр шкива: 110 мм.

Ограничение производителя: Denso

Ид.№ компрессора: 6SEU16C

Совместимость с компрессорами LUZAR: Несовместим



Муфта компрессора кондиц. в сборе для а/м Toyota Camry (11-) 2.5i

ОЕМ: 88310-42333, 88310-42334, 883100R014, 883100R013;

фирменное наименование: **LCC 1902**

для автомобилей: Toyota Camry (11-) 2.5i

Технические характеристики:


Тип шкива: 6PK

Диаметр шкива: 120 мм.

Ограничение производителя: Denso

Ид.№ компрессора: TSE14C, TSE17C

Совместимость с компрессорами LUZAR: Несовместим



Муфта компрессора кондиц. в сборе для а/м Opel Corsa D (06-)

ОЕМ: 18 54 412, 68 54 102, 55701200, 93190812, 95516234;

фирменное наименование: **LCC 2101**

для автомобилей: Opel Corsa D (06-)

Технические характеристики:


Тип шкива: 5PK

Диаметр шкива: 110 мм.

Ограничение производителя: Denso

Ид.№ компрессора: 5SL12C

Совместимость с компрессорами LUZAR: Несовместим



Пластина срывная муфты компрессора кондиц. для а/м KIA Ceed (12-)/Cerato III (13-) 1.6i

ОЕМ: 97644-3R000;

фирменное наименование: **LCH 0801**


для автомобилей: KIA Ceed (12-)/Cerato III (13-) 1.6i

Технические характеристики:

Ограничение производителя: HCC

Ид.№ компрессора: VS14

Совместимость с компрессорами LUZAR: Несовместим



Пластина срывная муфты компрессора кондиц. для а/м Kia Sorento II (12-) 2.4i

ОЕМ: 976441R100;

фирменное наименование: **LCH 0802**


для автомобилей: Kia Sorento II (12-) 2.4i

Технические характеристики:

Ограничение производителя: Doowon

Ид.№ компрессора: DVE18N

Совместимость с компрессорами LUZAR: Несовместим



Пластина срывная муфты компрессора кондиц. для а/м Skoda Octavia A5 (04-) (тип Denso)

ОЕМ: 1K0820859SX, 1K0820859T, 1K0820808A, 1K0820803F;

фирменное наименование: **LCH 1801**


для автомобилей: Skoda Octavia A5 (04-) (тип Denso)

Технические характеристики:

Ограничение производителя: Denso

Ид.№ компрессора: 7SEU17C

Совместимость с компрессорами LUZAR: Несовместим



Пластина срывная муфты компрессора кондиц. для а/м Skoda Octavia A5 (04-) (тип Zexel/Valeo)

ОЕМ: 1K0820803N, 1K0820803N, 1K0820803L;

фирменное наименование: **LCH 1804**


для автомобилей: Skoda Octavia A5 (04-) (тип Zexel/Valeo)

Технические характеристики:

Ограничение производителя: Valeo

Ид.№ компрессора: DCS-17E

Совместимость с компрессорами LUZAR: Несовместим



Пластина срывная муфты компрессора кондиц. для а/м Toyota Camry (06-)/RAV 4 (06-) 2.4i

ОЕМ: 88310-33250, 88310-42270;

фирменное наименование: **LCH 1901**


для автомобилей: Toyota Camry (06-)/RAV 4 (06-) 2.4i



Технические характеристики:

Ограничение производителя: Denso

Ид.№ компрессора: 6SEU16C

Совместимость с компрессорами LUZAR: Несовместим



<p>Пластина срывная муфты компрессора кондиц. для а/м Toyota Camry (11-) 2.5i</p> <p>OEM: 88310-42333, 88310-42334, 883100R014, 883100R013;</p> <p>фирменное наименование: LCH 1902</p> <p>для автомобилей: Toyota Camry (11-) 2.5i</p> <p>Технические характеристики: Ограничение производителя: Denso Ид.№ компрессора: TSE17C Совместимость с компрессорами LUZAR: Несовместим</p>		
<p>Пластина срывная муфты компрессора кондиц. для а/м Opel Corsa D (06-)</p> <p>OEM: 18 54 412, 68 54 102, 55701200, 93190812, 95516234;</p> <p>фирменное наименование: LCH 2101</p> <p>для автомобилей: Opel Corsa D (06-)</p> <p>Технические характеристики: Ограничение производителя: Denso Ид.№ компрессора: 5SL12C Совместимость с компрессорами LUZAR: Несовместим</p>		

Прайс-лист на новые продукты LUZAR:

№	Наименование	Фирм. код (артикул)	Номер OEM	Мин. тара	Розн.
1	Муфта компрессора кондиц. в сборе для а/м KIA Ceed (12-)/Cerato III (13-) 1.6i (LCC 0801)	LCC 0801	97644-3R000, 97643-A5500;	10	6 880
2	Муфта компрессора кондиц. в сборе для а/м Kia Sorento II (12-) 2.4i (после рестайл.) (LCC 0802)	LCC 0802	976441R100, 976433T000;	10	12 390
3	Муфта компрессора кондиц. в сборе для а/м KIA Optima (10-) 2.0i/2.4i (LCC 0803)	LCC 0803	97644-3R000, 97643-3R000;	10	6 880
4	Муфта компрессора кондиц. в сборе для а/м Renault Megane III (08-) (LCC 0901)	LCC 0901	8200939386;	10	10 320
5	Муфта компрессора кондиц. в сборе для а/м Skoda Octavia A5 (04-) (тип Denso) (LCC 1801)	LCC 1801	1K0820859SX, 1K0820859T, 1K0820808A, 1K0820803F;	10	10 050
6	Муфта компрессора кондиц. в сборе для а/м Skoda Octavia A5 (04-) (тип Zexel/Valeo) (LCC 1804)	LCC 1804	1K0820803H, 1K0820803N, 1K0820803L;	10	9 630
7	Муфта компрессора кондиц. в сборе для а/м Toyota Camry (06-)/RAV 4 (06-) 2.4i (LCC 1901)	LCC 1901	88310-33250, 88310-42270;	10	9 770
8	Муфта компрессора кондиц. в сборе для а/м Toyota Camry (11-) 2.5i (LCC 1902)	LCC 1902	88310-42333, 88310-42334, 883100R014, 883100R013;	10	8 940

9	Муфта компрессора кондиц. в сборе для а/м Opel Corsa D (06-) (LCC 2101)	LCC 2101	18 54 412, 68 54 102, 55701200, 93190812, 95516234;	10	10 320
10	Пластина срывная муфты компрессора кондиц. для а/м KIA Ceed (12-)/Cerato III (13-) 1.6i (LCH 0801)	LCH 0801	97644-3R000;	15	2 215
11	Пластина срывная муфты компрессора кондиц. для а/м Kia Sorento II (12-) 2.4i (LCH 0802)	LCH 0802	976441R100;	15	2 850
12	Пластина срывная муфты компрессора кондиц. для а/м Skoda Octavia A5 (04-) (тип Denso) (LCH 1801)	LCH 1801	1K0820803H, 1K0820803N, 1K0820803L;	15	2 215
13	Пластина срывная муфты компрессора кондиц. для а/м Skoda Octavia A5 (04-) (тип Zexel/Valeo) (LCH 1804)	LCH 1804	1K0820803H, 1K0820803N, 1K0820803L;	15	2 365
14	Пластина срывная муфты компрессора кондиц. для а/м Toyota Camry (06-)/RAV 4 (06-) 2.4i (LCH 1901)	LCH 1901	88310-33250, 88310-42270;	15	2 515
15	Пластина срывная муфты компрессора кондиц. для а/м Toyota Camry (11-) 2.5i (LCH 1902)	LCH 1902	88310-42333, 88310-42334, 883100R014, 883100R013;	15	2 515
16	Пластина срывная муфты компрессора кондиц. для а/м Opel Corsa D (06-) (LCH 2101)	LCH 2101	18 54 412, 68 54 102, 55701200, 93190812, 95516234;	15	2 215

С уважением,
отдел маркетинга LUZAR
22 августа 2024 г.