

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.luzar.ru

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



Уважаемые Партнеры!

Расширяется ассортимент модулей управления э/вентиляторами охлаждения LUZAR для легковых автомобилей, новинки предназначена для Toyota Camry (XV40) (07-)/Camry (XV50) (11-)/Toyota Corolla (07-)/Auris (06-), а также ассортимент резисторов э/вентилятора отопителя. Новая модель применяется на Volvo XC90 (02-)/S60 (00-)/S80 (98-)


На складе с 06 июля 2020 г.

Модуль управления вент. охл. для а/м Toyota Camry (XV40) (07-)/Camry (XV50) (11-) 3.5i

ОЕМ: 8925730060

фирменное наименование: LFR 1918

для автомобилей: Toyota Camry (XV40) (07-)/Camry (XV50) (11-)/Highlander (08-) 3.5i




Модуль управления вент. охл. для а/м Toyota Corolla (07-)/Auris (06-)

ОЕМ: 89257-12010

фирменное наименование: LFR 1914

для автомобилей: Toyota Corolla (07-)/Auris (06-) 1.4i/1.6i




Резистор э/вент. отоп. для а/м Volvo XC90 (02-)/S60 (00-)/S80 (98-)

ОЕМ: 8693262; 9140010270; 9171541

Фирменное наименование: LFR 1093

для автомобилей: Volvo S60 (00-)/S70 (96-)/S80 (98-)/XC70 (97-)/XC-90 (02-)



Прайс-лист на новые вентиляторы LUZAR:

№	Наименование	Фирм. код (артикул)	Номер OEM	Мин. тара	Розн.
1	Модуль управления вент. охл. для а/м Toyota Camry (XV40) (07-)/Camry (XV50) (11-) 3.5i	LFR 1918	8925730060	50	2760
2	Модуль управления вент. охл. для а/м Toyota Corolla (07-)/Auris (06-)	LFR 1914	89257-12010	100	2265
3	Резистор э/вент. отоп. для а/м Volvo XC90 (02-)/S60 (00-)/S80 (98-)	LFR 1093	8693262; 9140010270; 9171541	100	2990

С уважением,
отдел маркетинга LUZAR
07 июня 2020 г.