

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.luzar.ru

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



г. Санкт-Петербург

01.03.2023

Справка о расширении применяемости LFR 1060

Сообщаем о принципиальном расширении применяемости по позиции:

Модуль управления вент. охл. для а/м Land Rover Freelander II (06-)/Volvo XC60 (08-) (LFR 1060)

Мы адаптировали наше изделие под управляющий сигнал автомобилей Volvo, таким образом мы получили универсальный блок управления для широкой линейки а/м Land Rover и Volvo.

Добавлены OEM номера: 940009402; 940009400; 31293777; 31274265; 31338823;
31274211; 30668629; 30723011

Добавлена применяемость: Volvo XC60 (07-)/XC70 (07-)/S80 II (06-)/S60 II (10-)/V60 (10-)/
V70 (07-) 2.0T/2.0d/2.4d/3.0T/3.2i

Обновленный список OEM номеров: LR011905; LR002660; LR024292; LR045248; 31293777;
31274265; 31338823; 31274211; 30668629; 30723011; 940009402; 940009400

Обновленный список применяемости: Land Rover Freelander II (11-)/Range Rover Evoque
(11-)/ Volvo XC60 (07-)/XC70 (07-)/S80 II (06-)/S60 II (10-)/V60 (10-)/ V70 (07-)
2.0T/2.0d/2.2d/2.4d/3.0T/3.2i

LFR 1060 устанавливается на э/вентиляторы охлаждения: LFK 10122 и LFK 1060

Обновленный модуль управления LFR 1060 поступил в продажу с 06.02.2023

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.luzar.ru

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



Также внесены изменения в конструктив изделия.

Мы заменили нижнюю крышку на металлическую для лучшего охлаждения платы управления. Добавлена лазерная маркировка на верхнюю часть модуля управления.



LFR 1060 с металлической нижней крышкой поступит в продажу с апреля 2023 года.