

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.luzar.ru

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2




28.04.2021г.


Техническая справка

«Об отличиях радиаторов охлаждения LRc 08123 и LRc 081P3
для автомобилей KIA Sorento II (09-)/Hyundai Santa Fe (12-) 2.2CRDi AT»

Владельцы автомобилей Kia Sorento II (09-) и Hyundai Santa Fe (12-) с двигателем 2.2CRDi и АКПП могут столкнуться со сложностью при подборе радиатора охлаждения для своего автомобиля в связи с тем, что на данных автомобилях устанавливаются радиаторы охлаждения двух типов: «Halla» и «Dowoон», которые на первый взгляд очень похожи. Определить отличие можно, обратив внимание на форму, размер нижнего кронштейна крепления вентилятора и трубки маслоохладителя АКПП на примере радиаторов охлаждения LRc 08123 (тип Halla) и LRc 081P3 (тип Dowoon).

Радиатор охлаждения LRc 08123 (тип «Halla») Применяемость: KIA Sorento II (09-)/Hyundai Santa Fe (12-) 2.2CRDi AT Код OEM: 25310-2B970/25310-2B990	Радиатор охлаждения LRc 081P3 (тип «Dowoон») Применяемость: KIA Sorento II (09-)/Hyundai Santa Fe (12-) 2.2CRDi AT Код OEM: 25310-2P300/25310-2P200/25310-2P460/25310-2P210/25310-2P360/ 25310-2P370
	
Нижний кронштейн крепления вентилятора (тип Halla) :	Нижний кронштейн крепления вентилятора (тип Dowoon):
 	 

Трубка маслоохладителя АКПП (тип Halla) :



Трубка маслоохладителя АКПП (тип Dowoon):

