





**Уважаемые Партнеры!**

Новинка в ассортименте LUZAR – электровентилятор отопителя для автомобилей VW Sharan (95-)/Ford Galaxy I (95-)/Land Rover Range Rover IV (12-)/Range Rover Sport II (13-)/ Лада 2123 Chevrolet Niva

Отгрузки начались 08 июня 2023 г.

<p><b>Э/вентилятор отоп. для а/м VW Sharan (95-)/Ford Galaxy I (95-) (LFh 1828)</b></p> <p>Фирменный код: <b>LFh 1828</b></p> <p>ОЕМ: 7M1819021D; 7M1815049, 7M1819015, 7M1819015B, 7M1819021, 7M1819021A, 7M1819021B, 7M3819015C, 1038587, 1101897, 1109798, 7204771, 7367246, 95NW18456AB, 95NW18456AC, 95NW18456AD, XM2H18456AA</p> <p>для автомобилей: VW Sharan (95-)/Ford Galaxy I (95-)/SEAT Alhambra (97-)</p> <p><b>Технические характеристики:</b></p> <p>I = 19A; U = 12V; RPM = 3150 об/мин.; P = 228W</p> <p>Диаметр крыльчатки – 155 мм Высота крыльчатки – 70 мм.</p>		
<p><b>Э/вентилятор отоп. для а/м Land Rover Range Rover IV (12-)/Range Rover Sport II (13-) (LFh 1044)</b></p> <p>Фирменный код: <b>LFh 1044</b></p> <p>ОЕМ: LR046947</p> <p>для автомобилей: Land Rover Range Rover IV (12-)/ Range Rover Sport II (13-)</p> <p><b>Технические характеристики:</b></p> <p>I = 33A; U = 12V; RPM = 3200 об/мин.; P = 396W</p> <p>Диаметр крыльчатки – 165 мм. Высота крыльчатки – 70 мм.</p> <p>Встроенный блок управления</p>		

Э/вентилятор охл. для а/м Лада 2123 Chevrolet Niva (2 вент.) (с кожухом, без резистора) (LFK 0124)

Фирменный код: LFK 0124

OEM: 21230-1300025-00; 2123-1300025; 21230-1300025-01


для автомобилей: Lada 2123/Chevrolet Niva (02-) 1.7i/1.8i

**Технические характеристики:**

I = 25A; U = 12V; RPM = 2700 об/мин.; P = 300W

Диаметр крыльчатки – 336 мм.

Аналог LFK 0123, но без резистора.



**Прайс-лист на новые вентиляторы LUZAR:**

№	Наименование	Фирм. код (артикул)	Номер OEM	Мин. тара	Розн.
1	Э/вентилятор отоп. для а/м VW Sharan (95-)/Ford Galaxy I (95-)	LFh 2802	7M1819021D; 7M1815049, 7M1819015, 7M1819015B, 7M1819021, 7M1819021A, 7M1819021B, 7M3819015C, 1038587, 1101897, 1109798, 7204771, 7367246, 95NW18456AB, 95NW18456AC, 95NW18456AD, XM2H18456AA	8	8 206
2	Э/вентилятор отоп. для а/м Land Rover Range Rover IV (12-)/Range Rover Sport II (13-)	LFh 1044	LR046947	12	20 460
4	Э/вентилятор охл. для а/м Лада 2123 Chevrolet Niva (2 вент.) (с кожухом, без резистора)	LFK 0124	21230-1300025-00; 2123-1300025; 21230-1300025-01	5	8 000

С уважением,  
отдел маркетинга LUZAR  
09 июня 2023 г.